

Lago;Acondicionamiento CT en caseta Lago de Babia.;07;07;Deterioro del mismo y cambio de tension de 230 a 400 V.;18600,00;0,00;0,00;20178,34;2

Torre;Acondicionamiento CT en caseta Torre de Babia.;07;07;Deterioro del mismo y cambio de tension de 230 a 400 V.;19200,00;0,00;0,00;20829,25;2

El Villar;Acondicionamiento CT en caseta El Villar de Santiago.;07;07;Deterioro del mismo y cambio de tension de 230 a 400 V.;15341,00;0,00;0,00;16642,79;2

Vca-Lumajo;Linea subterranea en 10 KV Villaseca-Lumajo.;07;07;Mejora de la calidad del servicio en la zona.;55796,30;0,00;0,00;60531,01;2

Plaza Cte;C.T.I en Plaza Carrasconte, Villaseca.;07;07;Mejora de la calidad del servicio en la zona.;19645,00;0,00;0,00;21312,02;2

San Miguel;Centro de transformacion y distribucion en San Miguel.;07;07;Deterioro del mismo y cambio de tension de 230 a 400 V.;86132,00;0,00;0,00;93440,90;2

TElyDIG;Sistema de control y digitalización de redes;07;07;Mejora en los sistemas de comunicacion y digitalizacion de red;281500,00;0,00;0,00;305387,24;2

Campo Vca;Linea subterranea y centro de trans. en Villaseca de Laciana;07;07;Deterioro del mismo y aumento de clientes en la zona.;45661,45;0,00;0,00;49536,14;2

Trapiechas;Linea subterranea y C.T. en Trapiechas,Caboalles de Abajo;07;07;Deterioro del mismo y aumento de clientes en la zona.;21347,26;0,00;0,00;23158,72;2

TElyDIG;Sistema de control y digitalización de redes;07;07;Mejora en los sistemas de comunicacion y digitalizacion de red;84000,00;0,00;0,00;91127,99;2

MOPU;Centro de transformacion y distribucion en MOPU, Villaseca.;07;07;Mejora de la maniobrabilidad y calidad de suministro en la zona.;123000,00;0,00;0,00;133437,41;2